

AD Archäologische Dokumentation Scherbaum

Baugeschichte der Nürnberger Kaiserburg im Spiegel der archäologischen Maßnahmen zwischen 2015-2021

Verfasser: Dr. Jasmin Peschke, Christian Peschke M.A., Jochen Scherbaum M.A.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
2 Geologie des Burgberges und natürlicher Fels	5
2.1 Felsaufschlüsse	7
2.2 Baubefunde und Abarbeitungen der Felsoberflächen	11
3 Hinweise auf die älteste Phase der Burganlage	18
4 Baubefunde der Kaiserburg der Stauferzeit im 12. bis 1. Hälfte 13. Jahrhundert	19
4.1 Befunde der älteren Ringmauer und Verblendungen von Felsstufen	20
4.2 Der ältere eckige Bergfried	25
4.3 Gegenüberstellung der Grabungsergebnisse mit Altgrabungen sowie der Forschungsgeschichte	28
5 Baubefunde nach dem Interregnum – Ende 13. bis 1. Hälfte 14. Jahrhundert	31
5.1 Befunde der nördlichen Burgmauer der Kaiserburg	32
5.2 Befunde der östlichen Abschlussmauer der Kernburg	34
5.3 Gebäudereste in der Vorburg	35
5.4 Befunde der Burggrafenburg	37
6 Veränderungen am Baubestand der Burganlage in der 2. Hälfte des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts (1350-1420)	43
7 Das Brandereignis von 1420 und der Wiederaufbau einzelner Gebäude	44
7.1 Befunde des Brandereignisses und zerstörte Gebäude	45
7.2 Wiederaufbau einzelner Gebäude	48
8 Der Umbau der Nürnberger Burg im 15. Jahrhundert nach dem Brandereignis von 1420	56
8.1 Die Errichtung des Nordzingers und die Veränderungen der nördlichen Burgmauer zwischen 1427–1455	58
8.2 Umbau und Neuanlage von Wehrbefunden im Norden und Osten der Vorburg nach 1420	67
8.3 Gebäudeneubauten im Laufe des 15. Jahrhunderts	80

8.4 Die Pflasterung der Vorburg	82
8.5 Archäologische Hinweise zur Eingliederung des Areals der Burggrafenburg	83
8.6 Zusammenfassung der baulichen Veränderungen von 1420 bis zum Ende des 15. Jahrhunderts	86
9 Die großen baulichen Veränderungen des 16. Jahrhunderts	87
9.1 Der Bau der Bastionen 1538 bis 1545	89
9.2 Umbau am Nordzwinger in der Mitte des 16. Jahrhunderts	93
9.3 Gebäudeneubauten, Gebäudeerweiterungen und weitere bauliche Veränderungen	97
10 Baumaßnahmen und neue Gebäude im 17. und 18. Jahrhundert	107
10.1 Befunde im Nordzwinger und der Kurtine	108
10.2 Vorgängergebäude auf der Vestnertorbastei	108
10.3 Die Vestnertorkaserne	109
10.4 Veränderungen am Gebäudebestand der Kaiserburg	119
10.5 Die Pflasterung der Vestnertorbastei und angrenzender Bereich im 17. und 18. Jahrhundert	123
11 Baumaßnahmen und Veränderungen am Baubestand bis 1888	128
12 Die Jahrzehnte bis zum Ende des zweiten Weltkriegs	132
13 Zusammenfassung	136
14 Literaturverzeichnis	139